

SCT. ANNA KAPEL GUDHJEM

Fr.nr. 5135:29

HISTORIE

Sct Anna kapel er et af de Bornholmske kystkapeller, som i middelalderen blev søgt af Bornholmske og andre fiskere i fiskesæsonen. Det er sandsynligvis opført i begyndelsen af 1300- tallet. Efterhånden som Gudhjem udviklede sig fra et fiskeleje til en by, blev kapellet for lille og i 1893 blev der bygget en større kirke. Efter en lokal strid om kapellet skulle nedrives, blev det sprængt for at undgå fredning.

ADMINISTRATION

Kapellet og dets omgivelser forvaltes af menighedsrådet. For Gudhjem kirke.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Kapellet ligger på den gamle kirkegård og besøges ud over almindelige kirkegårds-gæster af omk. 15.000 årligt.

Vejskiltning

Ingen

Parkering

Parkering ved kirkegården til omk. 10 biler.

Information

Der er et A3 skilt SNS ved kapellet.

Adgangsveje

Der er adgang til fods fra P-pladsen ved kirken 50 m .

PLEJE

FORMIDLENDE

Arealet indgår i den almindelige pleje af kirkegården, der er græs inde i ruinen som slås jævnligt og grus omkring som holdes rent for ukrudt.

BEVARENDE

Der ses kun urter på murene.

ØKONOMI

Årlig pleje 10.000



Kapellet set fra øst



Det indre set mod øst



Set mod vest

TILSTAND

Kapellet

Kapellet er løbende blevet restaureret. Desværre er der anvendt en hård cementholdig mørtel til fugning og muring. Denne behandling medfører en langsom nedbrydning af den oprindelige murkerne. Det betyder at murene jævnlige skal udbedres skader. Det ville være mest hensigtsmæssigt, både økonomisk og for at sikre autenticiteten, at foretage en generel udhugning af cementfuger, efterfugning og fastlægning af løse sten. Nedenfor er der kun regnet med partiel reparation af allerede nedbrudte områder.

RØD

Løse sten omkring indgangen

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000

GUL

Løse sten og fuger i afdækningen af skibets nordmur og indvendigt i koret og på korets nydre nordside

ØKONOMI

2 mand i 6 uger 180.000

BUDGET I ALT

Rød

Indgangen 60.000

Gul

Mure i kor og skib 180.000

I alt

240.000

Pleje

Almindelig pleje årligt

10.000

Besigtiget

25-03-2008 af Kjeld Borch Vesth



Indgangsparti i opløsning



Nordmur med revner og løse fuger



Syd mur med spor af kalkmaleri, løse fuger



- Bør istandsættes straks
- Istandsættes 2-5 år
- God vedligeholdelsestilstand
- Græstørvmarkering

Gudhjem kirkeruin
Sct. Annæ Kapel