

EGHOLM VOLDSTED

Fr.nr. 3126:25

HISTORIE

Voldstedet kan dateres tilbage til 1200-tallet. De første skriftlige efterretninger er fra 1405, hvor Predbjørn Podbusk ejede gården. Senere har bl.a. Holger Rosenkrantz været ejer. Arkæologiske undersøgelser i 1961 har vist at voldstedet har minimum tre faser, hvor den ældste går tilbage til 13. århundrede. Efter de arkæologiske undersøgelser bevaredes bygningspartier af et gotisk porthus og et romansk rum synlige. Det romanske rum fik rekonstrueret de manglende partier af hvælvingerne. Portanlægget blev tildækket med jord i 1986 efter sikring af nedstyrtningsstruede bygningsdele.

SIGNIFIKANS – BEVARINGSVÆRDI

Med sin beliggenhed i et velbevaret kulturmiljø har det markante voldsted med sin rige historie og lange kontinuitet omfattende mindst 4 bygningsfaser, høj integritet. Det romanske rum, med velbevarede bygningsdetaljer, har stor autenticitet. Stedet har haft stor betydning i middelalderen. Høj signifikans.

ADMINISTRATION

Privat ejer: Ole Falck
Matrikelnummer: 1g, Egholm Hgd., Ferslev

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Nedgangen til kælderen, via moderne spindeltrappe, ligger i privat have uden offentlig adgang.

Vejskiltning

Ingen skiltning.

TILSTAND

Der ses saltudtrædninger på flere af kældermurene, bl.a. på vestmurens yderside, som vender ud mod gangen og på nordmurens yderside, som vender ud mod forrummet.

I hvælvrubberne i kælderens østlige del er der flere små afskalninger, trykskader.

RØD

I forrummet nord for det hvælvede kælderrum er der



Borgbanken og nedgangen til den hvælvede kælder



Forrummet og døren til den hvælvede kælder



Den hvælvede kælder set mod øst

vest for og over døråbningen ind til kælderen, løse og nedfaldne munkesten og smuldrende mørtel. Løse sten fastmures og hvor der mangler sten, suppleres der med nye sten, hvis nødvendigt for stabiliteten. Områder med smuldrende mørtel udbedres.

ØKONOMI

2 mand i 2 dage	14.000
2 munkesten à 55,00 kr	275

GUL

Forrummets vestmur har smuldrende fuger og enkelte løse sten. Løse sten mures fast og nedbrudte fuger fuges.

I den hvælvede kælders pikstengulv er der flere huller mellem stenene, særlig langs vest- og sydvæggen. Huller er op til 40 cm dybe og meget våde i bunden. Hullerne fyldes med et grusmateriale, der pakker godt.

De to udluftningskanaler i loftet, bør checkes og renses.

ØKONOMI

2 mand i 2 dage	14.000
-----------------	--------

BUDGET I ALT

Restaurering

RØD

Ruinen:	2 mand i 2 dage	14.000
5 teglsten à 55,00		275

I alt 14.275

GUL

Ruinen:	2 mand i 1 dag	14.000
---------	----------------	--------

I alt 14.000

Samlet istandsættelse

Rød, incl. sten:	2 mand 2 dage	14.275
------------------	---------------	--------

Gul, incl. sten:	2 mand i 2 dage	14.000
------------------	-----------------	--------

Blå, incl. sten:	2 mand i 0 uge	0
------------------	----------------	---

Håndværkerpriser i alt 28.275

Projektering og dokumentation 35%	9.896
-----------------------------------	-------

Uforudsete 20 %	5.655
-----------------	-------


Restaurering i alt 43.826

Besigtiget


Charlotte Haas 17-09-2015





Den hvælvede kælders vestvæg med vinduesåbning






Nedfaldne sten og mørtel omkring indgangen til kælderen






Hvælvkappe med udluftningshul





Tilstand:

- Murkrone
 God stand 
 Istandsættes if. 2-5 år 
 Istandsættes straks 

Murflade

- God stand 
 Istandsættes if. 2-5 år 
 Istandsættes straks 

- Græstørvsmarkering 
 Overgroet 



Egholm Voldsted

F. nr: 3126:25

Titel / emne: Plan, oversigt
 Projekt: Tilstand 2015

Opmåling, dato (kilde):

Init:CHA Mål: 1:50 Dato: 2015.09.17



BYGNINGSFREDNING, RUINER OG VERDENSARV
 H. C. Andersens Boulevard 2, DK - 1553 København V
 Tlf +45 33 95 42 00 Fax +45 33 91 77 41 post@slks.dk