

# F R E D N I N G S V Æ R D I E R

## KIRKEHØJGÅRD

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE



|                    |  |
|--------------------|--|
| Besigtigelsesdato: | 08.11.2018   |
| Besigtiget af:     | Hans Jørgen Hansen   |
| Journalnummer:     | 18/08360   |
| Kommune:           | Faaborg-Midtfyn  |
| Adresse:           | Kirkevej 5, 5600 Faaborg   |
| Betegnelse:        | Kirkehøjgård   |
| Fredningsår:       | 1990   |
| Omfang:            | <i>Det firelængede gårdanlæg (det fritliggende stuehus i syd ca. 1853, nordlængen 1778, vestlængen og østlængen 1850), den fritliggende udhusbygning "kovehuset" samt den brolagte gårdsplads.</i> |

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

## — KULTURHISTORISK VÆRDI

Den kulturhistoriske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig i det ydre til det samlede autentiske anlæg i god samhørighed med kirken overfor og de øvrige omgivelser. Endvidere til den høje grad af originalitet med næsten komplet bevaret bindingsværk og stråtag på både stuehus og avlsbygninger.

For stuehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til de mange indvendige detaljer så som fyldingsdøre med simple håndsmedede låse og bukkehornhængsler, samt den kampestenssatte kælder med gulv af toppede brosten.

For avlsbygningerne knytter den kulturhistoriske værdi sig udvendig til bygningernes historiefortælling om gradvis udvikling og sammenbygning, specielt ved det nordvestlige hjørne.

I avlsbygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til sporene fra tidligere funktioner og brug.

## — ARKITEKTONISK VÆRDI

Den arkitektoniske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig til ejendommens beliggenhed som en del af et landbymiljø omkring kirken. Desuden til den ved opførelsen, (størstedelen i midten af 1800-tallet) tidstypiske bindingsværkskonstruktion på landet. For nordlængens vedkommende desuden til resterne af den ældre sulekonstruktion.

For stuehuset er der endvidere arkitektonisk værdi ved den tætte vinduessætning med to-rammede vinduer med seks ruder i hver

ramme. Længernes stråtage og stuehusets tre skorstene er også en del af den arkitektoniske bevaringsværdi.

I stuehusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de gamle fyldingsdøre med håndsmedede, simple bukkehornsbeslag.

I det indre af avlsbygningerne knytter den arkitektoniske værdi sig til de synlige konstruktioner, herunder resterne af sulekonstruktionen i nordlængen, samt til båse, bokse og lignende inventar.

## — BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER

De bærende fredningsværdier ved Kirkehøjgård knytter sig til det samlede gårdanlægs bindingsværk og stråtage. Hertil kommer stuehusets tre skorstene, de småsøsedede vinduer, hoveddøren og den store rundbuede bindingsværkskvist over samme. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I stuehusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til fyldingsdørene med tilhørende håndsmedede beslag samt til den kampestenssatte kælder og den traditionelle materialeholdning.

I avlsbygningerne knytter de bærende fredningsværdier sig til avlslængernes konstruktioner, herunder resterne af sulekonstruktionen samt luger, revledøre og -porte samt den traditionelle materialeholdning.